


RICAMBIO COPPIA TASSELLI

376 B

- Per mazzuole 376 22+60 e 377/35



Dettagli famiglia

Codice	Ø tassello mm	Ø foro mm	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U03760201	22	10	5	€ 2.54
U03760202	28	12	5	€ 3.00
U03760203	35	14,5	5	€ 3.55
U03760204	42	17	5	€ 4.68
U03760205	50	18,5	5	€ 7.05
U03760206	60	22	5	€ 10.20

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000