

Ελληνικά
Οδηγίες ασφαλείας
<ul style="list-style-type: none">Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό, επειδή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και βλάβες θάνατος. Μην εκθέτετε κανένα μέρους του περιεργεμένου αναμεικτρω. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό ή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά δύναμη κατά τη σύνδεση των συνδετήρων τροφοδοσίας. Εφόσον επιλεγθούν οι κατάλληλοι συνδετήρες, δεν χρειάζεται να ασκήσει υπερβολική δύναμη. Φυλάσσετε το τροφοδοτικό σε ήπιη προβάλλον μακριά από σημεία με υγρασία. Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό βραχεί, τραβήξτε αμέσως την πρίζα εάν χρειαστεί. Απομείνετε από τροφοδοτικό έως το τροφοδοτικό να τη βάλει στο ασφαλεία. Αποφεύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης για τα συνδετήρες τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκαλέσει υγρασία του καλωδίου ή ανάφλεξη. Το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί για τη χρήση Η/Υ. Δεν εγγυησάμε την ασφαλή ή κατάλληλη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές.
Εγκατάσταση τροφοδοτικού
<ol style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν την εγκατάσταση του τροφοδοτικού. Ασφαλίστε το τροφοδοτικό εντός του περιβλήρου χρησιμοποιώντας 3 ή 4 βίδες για λόγους υείας. Συνδέστε τους συνδετήρες τροφοδοσίας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της μηχανής πλακέτας, της κάρτας γραμμών ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Συνδέστε τον συνδετήρα τροφοδοσίας AC. Αναψήτε τον διακόπτη τροφοδοσίας.
Αντιμετώπιση προβλήματων
<p>Εάν το σύστημά σας δεν ενεργοποιείται μετά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλήματων όπως παρουσιάζονται παρακάτω:</p> <ol style="list-style-type: none">Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC έχει αναστέθει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και οι συνδετήρες τροφοδοσίας +12V έχουν συνδεθεί σωστά με τη μηχανική πλακέτα. Εάν το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών αμέσως.
Εγγύηση
<p>To Cooler Master εγγυάται ότι η διάταξη δεν φέρει κανένα ελαττωμα υλικού ή την κατασκευή του και παρέχει την ελάχιστη 3 χρόνια περιορισμένη εγγύηση υλικού για το τροφοδοτικό με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Εγγυησάμε στον επίσημο υποστάτο μας για να λάβετε την περιορισμένη εγγύηση.</p> <p>Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε υπολογιστή. Η χρήση της διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την εγκατάσταση υλικού του υπολογιστή, ζητήστε τη συνδρομή επαγγελματία.</p> <p>Η εγγύηση ισχύει για το τροφοδοτικό και δεν περιλαμβάνει εξοπλισμάτα. Η εγγύηση ισχύει για βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη συντήρηση και καθίσταται άκυρη εάν κριθεί ότι η διάταξη υπέστη βλάβη λόγω κατάχρησης, τροποποίησης, αμελείας, ακατάλληλης τσίπης τροφοδοσίας, μηήσιας ατμόσφαιρας/νερού, ατυχημάτων ή φυσικών καταστροφών.</p> <p>Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε ελαττώματος κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, επιστρέψτε το προϊόν στον αντιπρόσωπό ή τον πωλητή λιανικής από τον οποίο το αγοράσατε για αναλλάκτη/επισκευή.</p> <p>Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών για οποιαδήποτε απορία τεχνικής φύσης.</p> <p>Περίοδος περιορισμένης εγγύησης: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html Υποστήριξη πελατών: https://account.coolermaster.com</p>

PolSKI
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
<ul style="list-style-type: none">Nie wolno otwierać zasilacza, ponieważ może to spowodować obrażenia lub nawet śmierć. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obracającego się wentylatora. Wskutek tego nastąpi uszkodzenie zasilacza lub może to spowodować obrażenia ciała. Nie należy używać nadmiernej siły podczas podłączania złączy zasilania. Po wybraniu właściwych złączy nie powinno być konieczne użycie dużej siły. Zasilacz należy przechowywać w suchym środowisku z dala od wilgoci. Jeśli zasilacz ulegnie zepszczeniu, należy bezwzględnie wyściągnąć wydzielone zasilania w razie potrzeby. Jeśli zasilacz nie posiada widelca, należy unikać rozprósnego użycia takiego zasilacza. Należy starannie się upewnić korzystania z przedłużacza między złączy zasilania, ponieważ może to spowodować stopienie kabla lub nawet doprowadzić do pożaru. Niniejszy zasilacz został przetestowany pod kątem użycia z komputerem stacjonarnym. Nie możemy zagwarantować bezpiecznego ani prawidłowego działania zasilacza w przypadku jego użycia do innych celów.
Instalacja zasilacza
<ol style="list-style-type: none">Przed zainstalowaniem zasilacza upewnij się, że przelącznik zasilania jest wyłączony. W celu zainstalowania przycisku zasilacza wewniatrz obudowy za pomocą 3 lub 4 śrub. Podłącz złącza zasilania zgodnie z podzłącznikiem użytkownika płyty głównej, karty graficznej lub jakiegokolwiek innego urządzenia. Podłącz złącze zasilania AC. Włącz przelącznik zasilania.
Rozwiązywanie problemów
<p>Jeśli system nie włącza się po zainstalowaniu zasilacza, należy postępować zgodnie z instrukcją rozwiązywania problemów, zgodnie z poniższymi punktami:</p> <ol style="list-style-type: none">Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Upewnij się, że przelącznik zasilania jest włączony. Upewnij się, że złącze głównego zasilania i złącza zasilania + 12V są prawidłowo podłączone do płyty głównej. Jeśli zasilacz nie działa prawidłowo, należy natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
Gwarancja
<p>Firma Cooler Master gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 3-letniej ograniczonej gwarancji sprężonej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji.</p> <p>Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użycia z komputerem. Użyczenie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli użytkownik nie posiada widelca, należy unikać rozprósnego użycia komputerowego, powinienn porzucić o fachową pomoc.</p> <p>Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów.</p> <p>Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego użycia, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napicia zasilającego, zanieczyszczenia powietrza/wody, wstrząsów lub katastrof naturalnych.</p> <p>W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy.</p> <p>Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakiegokolwiek pytań technicznych.</p> <p>Okres ograniczonej gwarancji: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html Obsługa klienta: https://account.coolermaster.com</p>

Magyar
Biztonsági utasítások
<ul style="list-style-type: none">Nem nyissa fel az elektromos tápegységet, mivel ez balesethez, vagy akár halálos sérüléshez is vezethet. Nem dugja be semmilyen tárgyát a forgó ventilátorba. Ettől az elektromos tápegység károsodhat vagy sérülést szenvedhet. Az elektromos csatlakozók csatlakoztatásakor ne fejtse ki túlzottan nagy erőt. Ha a megfelelő csatlakozókat választotta ki, nincs szükség nagy erőre a csatlakoztatáshoz. Az elektromos tápegységet tartsa száraz, nedvségment mentes helyen. Ha az elektromos tápegységet közvetlenül érte a nedvség, húzza ki az elektromos csatlakozót. Erre az Ön biztonság érdekében van szükség, hogy ne használhassa újra az elektromos tápegységet. Kerülje a hosszabbító használatát, ettől a kábel megolvadhat, de akár tűz is keletkezhet. Ezt az elektromos tápegységet személyi számítógéppel való használatra tesztelték. Egyéb felhasználás esetén nem tudjuk garantálni a biztonságos és megfelelő működést.
Az elektromos tápegység telepítése
<ol style="list-style-type: none">Az elektromos tápegység telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva. Rögzítse a tápegységet a burkolaton belül 3 vagy 4 csavarral, testelés céljából. Csatlakoztassa az elektromos csatlakozókat az alaplap, a grafikus kártya vagy egyéb egység felhasználói útmutatója szerint. Csatlakoztassa az AC hálózati csatlakozót. Kapcsolja be a főkapcsolót.
Hibakeresés
<p>Ha a rendszer nem kapcsol be az elektromos tápegység telepését követően, kövesse az alábbi hibakeresési útmutatót:</p> <ol style="list-style-type: none">Győződjön meg róla, hogy az AC hálózati csatlakozókban megfelelően csatlakoztatva van. Rögzídjén meg róla, hogy a főkapcsoló be van kapcsolva. Győződjön meg róla, hogy a fő tápcsatlakozó, illetve a +12V-os elektromos csatlakozók megfelelően csatlakoztatva vannak az alaplaphoz. Ha tápegység nem működik megfelelően, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
Szavatosság
<p>A Cooler Master garántálja, hogy a berendezés nem rendelkezik anyag- és gyártási hibákkal, illetve a vásárlás napjától számítva legalább 3 éves korlátot tesz határves jótállást biztosít. Kérjük, regisztráljon hivatalos honlapunkon a korlátozott jótállás miatt. Ez a termék kizárólag számítógépes felhasználásra készült. Az eszköz más célra történő felhasználásáá a jótállás megszűnik. Ha nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel a számítógépes hardverek beszerelésével kapcsolatban, kérjen professzionális segítséget. A jótállás az elektromos tápegységre vonatkozik és nem tartalmazza a kiegészítőket.</p> <p>A jótállás a normál használatból eredő károka vonatkozik és érvénytelen veszélyes, módosítás, helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő tápfeszültség, levegő/víz okozta szennyeződés, balesetek vagy természeti katasztrófák okozta károk esetén. A jótállás időszákorán jelentkező hibák esetén, kérjük, küldje vissza a terméket a márkakereskedőnek vagy viszonteladónak a cseré/javítás érdekében.</p> <p>Technikai jellegű kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.</p>
<p>Korlátozott jótállási időszak: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html Ügyfélszolgálat: https://account.coolermaster.com</p>

Русский
Указания по безопасности
<ul style="list-style-type: none">Во избежание получения травмы или летального исхода запрещается открывать блок питания. Запрещается помещать предметы во вращающийся вентилятор. Это может привести к повреждению блока питания или травмам. Не прилагайте чрезмерное усилие при подключении разъемов питания. Храните блок питания в сухом помещении. При попадании влаги на блок питания, если необходимо, выньте штепсельную вилку непосредственно из сетевой розетки. В целях обеспечения безопасности дальнейшее использование блока питания запрещено. Не следует использовать удлинительные кабели для разъемов питания, это может привести к оплавлению кабеля или пожару. Данный блок питания испытан на предмет пригодности для ПК. При использовании блока питания не по назначению безопасность или правильность его работы не гарантируются.
Установка блока питания
<ol style="list-style-type: none">Перед установкой блока питания убедитесь, что выключатель питания выключен. Для заземления блока питания прикрепите его 3 или 4 винтами к корпусу. Подключите разъемы питания согласно размещению материнской платы, графической карты или руководству пользователя какого-либо другого устройства. Подключите кабель питания переменного тока. Включите выключатель питания.
Диагностика и устранение неисправности
<p>Если после установки блока питания система не включается, выполните нижеприведенные указания по выявлению и устранению неисправности:</p> <p>Si el sistema no se enciende tras instalar la fuente de alimentación, siga la guía de solución de problemas que figura a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de alimentación de CA se haya conectado correctamente. Asegúrese de que el interruptor de encendido se haya activado. Asegúrese de que el conector de alimentación principal y los conectores de alimentación de +12V se hayan conectado correctamente a la placa base. Si la fuente de alimentación no funciona correctamente, contacte inmediatamente con nuestra asistencia al cliente.
Гарантия
<p>Cooler Master гарантирует, что данное устройство не имеет материальных и сборочных дефектов, при этом со дня совершения покупки на блок питания предоставляется ограниченная 3-летняя гарантия. Для получения ограниченной гарантии зарегистрируйтесь на нашем сайте.</p> <p>Этот продукт предназначен для использования в компьютерной. При использовании данного устройства не по назначению гарантия аннулируется. При отсутствии компетенций в области установки компьютерного оборудования обратитесь за профессиональной помощью.</p> <p>Гарантия распространяется только на блок питания, исключая дополнительное оборудование.</p> <p>Гарантия распространяется на повреждение, возникшее в результате нормальной эксплуатации устройства. При повреждении, что устройством повреждено в результате злоупотреблений, модификации, неправильного использования, небрежности, неправильного подключения к источнику питания, загрязнения воздуха/воды, несчастных случаев или стихийных бедствий, гарантия аннулируется. При выявлении каких-либо дефектов в течение гарантийного срока, устройсто необходимо вернуть дилеру или продавцу, у которого оно приобреталось, для замены/ремонта.</p> <p>При возникновении каких-либо технических вопросов обратитесь в нашу службу клиентской поддержки.</p> <p>Ограниченный гарантийный срок: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html Служба клиентской поддержки: https://account.coolermaster.com</p>

Українська
Інструкції з безпеки
<ul style="list-style-type: none">Уникайте отримання травми або летального исходу, забороняється відкривати блок живлення. Забороняється поміщати предмети во вращаючийся вентилятор. Це може призвести к пошкодженню блоку живлення або травмам. Не прикладайте надмірне зусилля при підключенні роз'ємів живлення. Зберігайте блок живлення в сухому приміщенні. При попаданні вологи на блок живлення, якщо необхідно, витягніть штепсельну вилку неопосередствено із мережевої розетки. Для забезпечення безпеки подальше використання блоку живлення забороняється. Не слід використовувати удлинительні кабелі для роз'ємів живлення, це може призвести к опаленню кабелів або пожежі. Даний блок живлення випробувано на предмет придатності для ПК. При використанні блоку живлення не по назначенню безпека або правильність його роботи не гарантуються.
Установка блоку живлення
<ol style="list-style-type: none">Перед установкою блоку живлення переконайтеся, що вивключено живлення. Для заземлення блоку живлення прикріпіть його 3 или 4 винтами к корпусу. Підключіть роз'єми живлення згідно з розміщенням материнської плати, графічної карти или руководств пользователя какого-либо другого устройства. Підключіть кабель живлення переменного тока. Включіть переключатель живлення.
Діагностика і усунення несправності
<p>Якщо після установки блоку живлення система не включиться, виконайте нижчеприведені вказівки по виявленню і усуненню несправності:</p> <p>Si el sistema no se enciende tras instalar la fuente de alimentación, siga la guía de solución de problemas que figura a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de alimentación de CA se haya conectado correctamente. Asegúrese de que el interruptor de encendido se haya activado. Asegúrese de que el conector de alimentación principal y los conectores de alimentación de +12V se hayan conectado correctamente a la placa base. Si la fuente de alimentación no funciona correctamente, contacte inmediatamente con nuestra asistencia al cliente.
Гарантія
<p>Cooler Master гарантує, що дане устройство не має матеріальних і зборочних дефектів, при цьому со дня совершения покупки на блок живлення надається обмежена 3-річна гарантія. Для отримання обмеженої гарантії зареєструйтеся на нашому сайті.</p> <p>Цей продукт призначений для використання в комп'ютерному. При використанні даного устройства не по назначению гарантія анулюється. При отстутствии компетенцій в області установки компьютерного оборудования обратіться за професійною допомогою.</p> <p>Гарантія розповсюджується тільки на блок живлення, виключаючи додаткове обладнання.</p> <p>Гарантія розповсюджується на пошкодження, що виникло в результаті нормальної експлуатації устройства. При пошкодженні, що устройством повреждено в результате злоупотреблений, модификации, неправильного использования, небрежности, неправильного подключения к источнику питания, загрязнения воздуха/воды, несчастных случаев или стихийных бедствий, гарантія анулюється. При виявленні яких-либо дефектів в термін гарантійного строку, устройство необходимо вернуть дилеру или продавцу, у которого оно приобреталось, для замены/ремонта.</p> <p>При возникновении каких-либо технических вопросов обратіться в нашу службу клиентской поддержки.</p> <p>Ограниченный гарантийный срок: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html Служба клиентской поддержки: https://account.coolermaster.com</p>

Español
Instrucciones de seguridad
<ul style="list-style-type: none">No abra la unidad de la fuente de alimentación ya que pueden producirse lesiones o incluso la muerte. No inserte ningún objeto en un ventilador que esté girando. Esto dañará la unidad de la fuente de alimentación o puede producir lesiones. No fuerce al conectar los conectores de alimentación. Cuando se seleccionan los conectores correctos, no debería ser necesario utilizar fuerza. Mantenga la fuente de alimentación en entornos secos lejos de la humedad. Si la fuente de alimentación se moja, desenchúfela directamente, en caso necesario. Por su propia seguridad, evite volver a utilizar la fuente de alimentación. Intente evitar el uso de cables alargadores para los conectores de alimentación, esto puede hacer que el cable se derrita o incluso provocar un incendio. Esta unidad de fuente de alimentación ha sido probada para su uso con un PC. No podemos garantizar un funcionamiento seguro o adecuado cuando se usa para otros aplicaciones.
Instalación de la fuente de alimentación
<ol style="list-style-type: none">Asegúrese de que el interruptor de encendido este desactivado antes de instalar la unidad de la fuente de alimentación. Fije la fuente de alimentación dentro del alojamiento con 3 ó 4 tornillos con fines de conexión a tierra. Conecte los conectores de alimentación de acuerdo con la guía del usuario de la placa base, la tarjeta gráfica o cualquier otro dispositivo. Conecte el conector de alimentación de CA. Active el interruptor de encendido.
Solución de problemas
<p>Si el sistema no se enciende tras instalar la fuente de alimentación, siga la guía de solución de problemas que figura a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de alimentación de CA se haya conectado correctamente. Asegúrese de que el interruptor de encendido se haya activado. Asegúrese de que el conector de alimentación principal y los conectores de alimentación de +12V se hayan conectado correctamente a la placa base. Si la fuente de alimentación no funciona correctamente, contacte inmediatamente con nuestra asistencia al cliente.
Garantía
<p>Cooler Master garantiza que este dispositivo está libre de defectos de material y de construcción, pero esto no garantiza que el producto sea libre de defectos de hardware de la fuente de alimentación a contar desde la fecha de compra. Regístrese en nuestro sitio web oficial para obtener su garantía limitada. Este producto se ha diseñado para uso exclusivo informático. El uso de este dispositivo en cualquier otra aplicación anulará la garantía. Si no está familiarizado con la instalación de hardware informático, solicite ayuda profesional. La garantía se aplica a la unidad de la fuente de alimentación y no incluye accesorios. La garantía se aplica en caso de daños o fallos al uso normal y queda anulada si se determina que el dispositivo ha resultado dañado debido a abuso, alteración, mal uso, negligencia, suministro de tensión incorrecta, contaminación de aire/agua, accidentes o desastres naturales.</p> <p>En caso de cualquier defecto durante el periodo de garantía, le rogamos devuelva su producto al distribuidor o al minorista a través del cual lo adquirió para su para su sustitución/repáration.</p> <p>Contacte con nuestro equipo de asistencia al cliente para cualquier tipo de pregunta técnica.</p> <p>Periodo de garantía limitada: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html Asistencia al cliente: https://account.coolermaster.com</p>

Svenska
Säkerhetsanvisningar
<ul style="list-style-type: none">Öppna inte strömförsörjningsenheten eftersom detta kan leda till skador eller till med till vissa dödsfall. Sätt inte in ett föremål i en roterande fläkt. Detta kommer att störa strömförsörjningen och kan leda till skador. Använd inte någon brudkraft när du ansluter elkontakterna. När de rätta kontakterna har valts, bör det inte vara nödvändigt att använda någon brudkraft. Håll strömförsörjningen i örta omgivningar, borta från frukt och mat. Strömförsörjningen blir våt, drva ut elkontakterna om det behövs. För din egen säkerhet, undvik att använda strömförsörjningen igen. Försök att undvika att använda förlängningskabel för elkontakterna, vilket kan leda till att kabeln smälter eller till och med fattas för. Denna strömförsörjning har testats för PC-användning. Vi kan inte garantera någon säker eller korrekt funktion när den används för andra applikationer.
Installation av strömförsörjningen
<ol style="list-style-type: none">Se till att elkontakterna är avstängd innan du installerar strömförsörjningsenheten. Säkra strömförsörjningen i hölet med 3 eller 4 skruvar för jordningsändamål. Anslut elkontakterna enligt motorkortet, grafikkortet eller någon annan enhets bruksanvisning. Anslut AC nätkontakt. Slå på strömbrytaren.
Felsökning
<p>Om ditt system inte slås på när du har installerat strömförsörjningen följ de felsökningsguiden enligt nedan:</p> <ol style="list-style-type: none">Se till att AC nätknadden är korrekt ansluten. Lüften gör anslutningen är påslagen. Se till att huvudströmkontakten och +12V-kontakten är korrekt anslutna till motorkortet. Om strömförsörjningen inte fungerar korrekt, kontakta omedelbart vår kundtjänst.
Garanti
<p>Cooler Master garanterar att denna enhet är fri från defekter i material och utförande och ger minst 3 års hårdvarubegränsad garanti för strömförsörjningen på inköpsdatumet. Registrera dig på vår officiella hemsida för din begränsade garanti. Denna produkt är endast konstruerad för datoranvändning. Används enheten för någon annan tillämpning, upphör garantin att gälla. Om du känner till installation av datoranvändning, be professionell hjälp.</p> <p>Garanti gäller för strömförsörjningsenheten och inluderar inte tillbehör.</p> <p>Garanti gäller skador som orsakas vid normal användning och är oblyggt om det fastställs att enheten skadades på grund av missbruk, förändring, felaktigt användning, frys/förlust, felaktigt spänningsnät, luft/vattenförorening, olyckor eller naturkatastrofer.</p> <p>Vid eventuella fel i produktens funktion, skicka din produkt till affären eller återförsäljaren där du köpte din garanti för ersättning/repäration.</p> <p>Kontakta vår kundtjänst för alla tekniska frågor.</p> <p>Begränsad garantiperiod: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html Kundtjänst: https://account.coolermaster.com</p>

Türkçe
Güvenlik Talimatları
<ul style="list-style-type: none">Güç kaynağı ünitesini açmayın, aksi halde yaralanmalar ve hatta ölüm meydana gelebilir. Donen fanlar için herhangi bir nesne sokmayın. Aksi halde güç kaynağı ünitesi hasar görebilir veya yaralanmalar meydana gelebilir. Güç konektörlerini bağlarken zorlamayın. Doğru konektörler seçildiğinde zorlanmalar gerekmez. Güç kaynağını nemden uzak, kuru ortamlarda tutun. Güç kaynağını ıslanmasa gerekirsya doğrudan ıfçinden çekin. Güç kaynağını tekrar kullanılmaması önemlidir kendi güvenliğiniz için. Güç konektörleri için uzatma kabloları kullanılmaktan kaçının, aksi halde kablo eriyebilir ve hatta yangın nedeni olabilir. Güç kaynağı ünitesi PC kullarını için test edilmiştir. Başka uygulamalar için kullanıldığında güvenli veya doğru çalışmasını garanti edemeyiz.
Güç kaynağının takılması
<ol style="list-style-type: none">Güç kaynağı ünitesini takmadan önce güç anahtarının kapatıldığından emin olun. Güç kaynağını kasaya topraklama amaçıyla 3 veya 4 vidla kullananrak sabitleyin. Güç konektörlerini enlikt motor kortu, grafik kortu ellerer başka bir üniteye göre bağlayın. AC güç konektörünü bağlayın. Güç anahtarını açın.
Sorun Giderme
<p>Güç kaynağı takıldıgından sonra sistemizin çalışmıyorsa aşağıda listelenen sorun giderme kılavuzuna takip edin:</p> <ol style="list-style-type: none">Lüften AC güç kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun. Lüften güç anahtarının açıldığından emin olun. Lüften ana güç konektörünün ve +12V güç konektörlerinin ana karta doğru şekilde bağlandığından emin olun. AC güç konektörünü bağlayın. Güç anahtarını açın.
Garanti
<p>Cooler Master garanterar att denna enhet är fri från defekter i material och utförande och ger minst 3 års hårdvarubegränsad garanti för strömförsörjningen på inköpsdatumet. Registrera dig på vår officiella hemsida för din begränsade garanti. Denna produkt är endast konstruerad för datoranvändning. Används enheten för någon annan tillämpning, upphör garantin att gälla. Om du känner till installation av datoranvändning, be professionell hjälp.</p> <p>Garanti gäller för strömförsörjningsenheten och inluderar inte tillbehör.</p> <p>Garanti gäller skador som orsakas vid normal användning och är oblyggt om det fastställs att enheten skadades på grund av missbruk, förändring, felaktigt användning, frys/förlust, felaktigt spänningsnät, luft/vattenförorening, olyckor eller naturkatastrofer.</p> <p>Vid eventuella fel i produktens funktion, skicka din produkt till affären eller återförsäljaren där du köpte din garanti för ersättning/repäration.</p> <p>Kontakta vår kundtjänst för alla tekniska frågor.</p> <p>Begränsad garantiperiod: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html Kundtjänst: https://account.coolermaster.com</p>

日本語
安全上の注意
<ul style="list-style-type: none">怪我または死亡の原因となることがありますので、電源装置を開けないでください。 回転するファンに物を入れてください。電源装置の破壊、または、怪我の原因となります。 電源コネクタを接続するときには無理な力を加えないでください。正しいコネクタが選択されています。 ケーブルに過度の力を加えないでください。ケーブルが破損する場合があります。 湿気や乾燥した環境に電源装置を保管してください。電源プラグが濡れている場合は、必要に応じて電源プラグを直接抜いてください。電源装置の再使用を避けるには、お客様自身で乾燥のためにしてください。 この電源装置は、PCでの使用に対してテストされています。これは、その他の用途で使用する場合に、安全で適切な操作を保証するものではありません。
安全 지침
<ul style="list-style-type: none">怪我를 입거나 심지어 사망할 수도 있기 때문에 전원 공급장치를 열지 마십시오. 회전 중인 팬에 물체를 삽입하지 마십시오. 그럴 경우 전원 공급장치가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다. 케이블에 과도한 힘을 가하지 마십시오. 케이블이 파손될 수 있습니다. 습기나 건조한 환경에 전원 공급장치를 보관하지 마십시오. 전원 플러그가 젖은 경우 전원 케이블을 직접 뽑으십시오. 전원 장치를 재사용하려면 고객님께서 건조하게 하십시오. 이 전원 공급장치는 PC를 위한 용도로 테스트되었습니다. 이는, 다른 용도로 사용할 경우 당사는 안전하거나 정상적인 작동을 보장할 수 없습니다.

한국어
사용 설명서
안전 지침
<ul style="list-style-type: none">전원 공급장치를 설치하기 전에 전원 스위치가 꺼져 있는지 확인합니다. 집지 용으로 또는 기타 다른 사용에 사용되어 안일로부터 전원 공급장치를 고정합니다. 3. 마더보드, 그래픽카드 또는 기타 사용된 부품에 대해 전원 공급장치를 연결합니다. 4. AC 전원 커넥터를 올바르게 연결합니다. 5. 전원 스위치를 켭니다.
문제 해결
<p>전원 공급장치 설치 후 시스템이 켜지면 아래에 열거된 문제 해결 지침을 따르십시오.</p> <ol style="list-style-type: none">AC 전원 코드 올바른 연결되었는지 확인하십시오. 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오. 메인 전원 커넥터와 +12V 전원 커넥터가 마더보드에 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. 전원 공급장치 재대로 작동하지 않으면 고가의 고객 지원 센터로 즉시 연락하십시오.
보증
<p>Cooler Master는 본 장치가 재료 및 제작상 결함이 없음을 보증하며 전원 공급장치를 구입한 날로부터 최소 3년 동안 하드웨어에 대한 제한 보증を提供합니다. 제한 보증은 반환된 경우 공식 웹사이트에 제공을 통보하십시오.</p> <p>본 제품은 컴퓨터 용으로 설계되었습니다. 본 장치를 다른 용도로 사용할 경우 보증을 받을 수 없습니다.</p> <p>컴퓨터 하드웨어 설치에 자선치 않은 경우 보증은 무효화합니다.</p> <p>보증은 전원 공급장치에만 적용되며 액세서리는 해당되지 않습니다.</p> <p>보증은 정적인 사용 시 발생된 손상에 적용되며, 변경, 개조, 오용, 과열, 잘못된 전압 공급, 충격, 화재, 수고 또는 전압 제어로 인해 손상되었다고 판명될 경우 보증을 받을 수 없습니다.</p> <p>보증 기간 동안 결함이 발견되면 제품을 구매한 대리점이나 소매점으로 제품을 반환하여 교체/수리를 받으십시오.</p> <p>관련 질문이 있으면 당사의 고객 지원 팀으로 문의하십시오.</p> <p>제한 보증 기간: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html 고객 지원 센터: https://account.coolermaster.com</p>

Norsk
Brukterveiling
Sikkerhetsinstruksjoner
<ul style="list-style-type: none">Ikke åpne strømforsyningsenheten, da dette kan føre til skader eller til og med til død. Ikke stikk objekter inn i en roterende vifte. Dette vil skade strømforsyningen og kan føre til skader. Ikke bruk makt når du kobler til strømkoblingene. Når de rette kontaktene velges, skal det ikke være nødvendig å bruke makt. Oppbevar strømforsyningen på et tørt sted uten luftfuktighet. Dersom strømforsyningen blir fuktig, må støpslet trekkes ut av stikkontakten. Av hensyn til din egen sikkerhet må strømforsyningen deretter ikke brukes. Forsøk å unngå å bruke skjøteledninger for strømkoblingene, da dette kan gjøre at ledningen smelter og kan føre til brann. Denne strømforsyningen har blitt testet for bruk med PC. Vi kan ikke garantere sikker eller korrekt funksjon hvis den brukes til andre formål.
Installere strømforsyningen
<ol style="list-style-type: none">Påse at strømmen er slått av før du installerer strømforsyningen. Fest strømforsyningen med huset med bruk av 3 eller 4 skruver av hensyn til jording. Koble strømforsyningen kontaktene i henhold til brukerveiledningen for hovedkrets-kortet, grafikk-kortet eller annen enhet. Koble til vekselstrømskontaktene. Slå på strømbryter.
Føilsøking
<p>Hvis systemet ikke slås på etter at du har installert strømforsyningen, bør du følge retningsskjemaet for føilsøking på listen nedenfor:</p> <ol style="list-style-type: none">Påse at vekselstrømsledningen er korrekt tilkoblet. Påse at strømbryteren er slått på. Påse at nettstrømskontaktene og +12 V strømkontaktene er koblet korrekt til hovedkretskortet. Hvis strømforsyningen ikke virker som den skal, må du kontakte vår kundeservice.
Garanti
<p>Cooler Master garanterer at dette produktet er uten defekter i materialer og utførelse, og gir en minimum 3 års offisielle garanti for strømforsyningen fra kjøpetidspunktet. Registrer deg på vår offisielle nettsted for din begrensede garanti. Dette produktet er kun beregnet på å brukes med datamaskiner. Enhver annen bruk vil oppheve garantien. Hvis du ikke er kjent med installasjon av maskinvare for databehandling, bør du søke profesjonell assistanse.</p> <p>Garanti gjelder kun for strømforsyningen og omfatter ikke tilbehør.</p> <p>Garanti gjelder for skade som oppstår ved normal bruk og anulleres hvis det påvises at produktet er skadet som følge av misbruk, endringer, feilaktig bruk, forsømmelse, feil spenningsstilførelse, luft-/vannfurensning, ulykker eller naturkatastrofer.</p> <p>Hvis det oppstår en defekt i produktet før å det er erstatet/repært, skal du returnere produktet til forhandleren som solgte deg lokalt for å få det erstatet/repært.</p> <p>Kontakt vår kundeservice for hjelp med ethvert teknisk spørsmål.</p> <p>Garantiperiode, begrenset garanti: http://www.coolermaster.com/service/warranty.html Kundeservice: https://account.coolermaster.com</p>

Български
Инструкции за безопасност
<ul style="list-style-type: none">Не отваряйте устройството, тъй като това може да причини травми или дори смърт. Не поставяйте никакви предмети в въртящия се вентилатор. Това може да повреди устройството или да причини травми. Не прилагайте прекомерно усилие при свързването на кабелите за захранване. Запазвайте устройството в сухо помещение. При попадане на влага на блока захранване, ако е необходимо, извадете щепселната вила непосредствено от мрежовата розетка. За собствена безопасност, избягвайте повторно използване на блока захранване. Избягвайте използването на удължителни кабели за разъемите за захранване, тъй като това може да доведе до опалване на кабелите или пожар. Този блок захранване е тестван за пригодност за ПК. Не можем да гарантираме безопасно или подходящо използване, когато се използва за други приложения.
Установка на блока захранване
<ol style="list-style-type: none">Преди да инсталирате блока захранване, уверете се, че изключвателят за захранване е изключен. За заземление на блока захранване прикрепете го с 3 или 4 винта към корпуса. Подключете разъемите за захранване съгласно разположението на материнската платка, графичната карта или ръководството на потребителя на всяко друго устройство. Подключете кабел за захранване с променлив ток. Включете изключвателя за захранване.
Диагностика и отстраняване на неисправности
<p>Ако след инсталацията на блока захранване системата не се включва, изпълнете следните указания за откриване и отстраняване на неисправности:</p> <p>Si el sistema no se enciende tras instalar la fuente de alimentación, siga la guía de solución de problemas que figura a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de alimentación de CA se haya conectado correctamente. Asegúrese de que el interruptor de encendido se haya activado. Asegúrese de que el conector de alimentación principal y los conectores de alimentación de +12V se hayan conectado correctamente a la placa base.